

<b>Seminarnummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Stunden</b>
<b>05/4005, 05/4006, 05/4007</b>	<b>Geräteprüfung „nur messen“</b>	<b>4</b>

<b>Zielgruppe:</b>	Monteure, die mit der Messung vertraut sind aber lange nicht gemessen haben oder Fragen zu bestimmten Messmethoden haben
<b>Inhalt:</b>	<p>Vorschriften zur Gerätemessung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nach Reparatur</li> <li>- bei wiederkehrenden Prüfungen</li>   <li>- Sichtprüfung</li> <li>- Isolationsmessung</li> <li>- Ableitstrommessung</li> <li>- Schutzleiterstrommessung</li> <li>- Ersatz-Ableitstrommessung</li> <li>- Differenzstrommessung</li> <li>- Messen mit der Leckstromzange</li>   <li>- praktische Übungen mit den neuesten Messgeräten</li> </ul>
<b>Voraussetzungen:</b>	Elektrotechnische Ausbildung / Gesellenprüfung
<b>Prüfung/Zertifizierung:</b>	Keine Prüfung / Teilnehmerzertifikat